



Palermo 26 giugno 2017

Al Magnifico Rettore
Prof. Fabrizio Micari

Al Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Al Servizio di Prevenzione e Protezione
d'Ateneo
Prof. Guido Lacca

Alla R.S.U. dell'Università degli Studi di
Palermo

Alle OO.SS.

Oggetto: sicurezza SIA Edificio 11 – infiltrazione di acqua.

In merito all'oggetto si segnala la presenza di un'infiltrazione di acqua, probabilmente per una conduttura rotta, proveniente dal muro perimetrale collocato lato monte lungo lo scivolo e lungo il seminterrato del SIA Edificio 11. La zona interessata è costantemente allagata e costituisce l'accesso ai locali tecnici relativi all'impianto di condizionamento, all'impianto elettrico e al gruppo elettrogeno dell'edificio in argomento. I tecnici che ne effettuano la manutenzione ordinaria, insieme ai colleghi che coadiuvano gli interventi, sono esposti al rischio di caduta poiché sono costretti a calpestare la zona resa viscida dai sedimenti acquitrinosi formatisi sulle parti soggette al passaggio.

Inoltre in prossimità della zona allagata transita la linea elettrica da 10.000 volt che alimenta la cabina dell'Enel anch'essa attigua alla zona in premessa indicata; considerando che l'acqua nel corso di diversi mesi è in grado di arrecare seri danni anche alle linee elettriche, si fa presente che potrebbe spingersi all'interno delle stesse.

Per quanto rappresentato si chiede, ognuno per le proprie competenze, la verifica di quanto sopra riportato e l'adozione di appropriati interventi atti mitigare ogni rischio e pericolo nei luoghi di lavoro.

Si allega la fotografia relativa allo stato attuale della situazione.

Cordiali Saluti

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Benedetto Cangialosi – Enrico Capuani – Matteo Maniaci

