



COMPLESSO MONUMENTALE DI PALAZZO CHIAROMONTE

## ZONE DI INTERVENTO

- Z.1 - Interventi di risanamento degli intonaci
- Z.2 - Interventi di manutenzione dei cancelli in ferro
- Z.3 - Interventi di ripristino della pavimentazione esterna
- Z.4 - Interventi di restauro della scala esterna cinquecentesca



## PLANIMETRIA GENERALE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  
AREA TECNICA

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE  
NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO S

Area tecnica dell'Università degli Studi di Palermo

TAV.N. 2

## MILO: Pneumetria generale degli interventi