



Palermo 16/06/2017

**Al Magnifico Rettore
Prof. Fabrizio Micari**

**Al Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo**

**Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Dott. Guido Lacca**

e.p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali

Alla R.S.U.

OGGETTO: Sollecito Palazzi Abatelli e Candelora.

In riferimento alla relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, nota prot. n. 50837 del 14/07/2015, malgrado la nota di sollecito dello stesso ufficio, prot. n. 79468 del 24/11/2015, entrambe allegate in copia, non si è avuto ad oggi nessun riscontro o notizia in merito alla concreta attuazione delle misure di prevenzione segnalate come urgenti.

Constatato il perdurare delle criticità nei locali indicati in oggetto, in data 15/06/2017 si è proceduto nuovamente a verificare i locali osservando che anche il piano superiore del Palazzo Candelora presenta simili criticità con fessure lungo i soffitti e i telai delle porte, infissi che non chiudono bene e non isolano dall'esterno, presenza di mobili nello stretto corridoio, estintori non verificati; non vorremmo che sia stato sottovalutato il caso, si invita pertanto con cortese urgenza a dare riscontro agli interventi prescritti dal RSPP nelle note sopra indicate al fine di garantire ai lavoratori la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in argomento.

**I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Benedetto Cangialosi – Enrico Capuani - Matteo Maniaci**