



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## SCUOLA POLITECNICA IL PRESIDENTE

**Determina n.3 del 02/04/2019**

### IL PRESIDENTE

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i;

**Viste** le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

**Viste** le segnalazioni pervenute da docenti della Scuola Politecnica e dal Sig. Pietro Pillitteri, dipendente di questa Scuola, nonché incaricato come Gestore delle Aule della Scuola Politecnica, a seguito delle quali vi è la necessità di intervenire **con urgenza** per evitare situazioni di pericolo, con diversi interventi di manutenzione e sostituzione di alcune componenti non riparabili in diverse aule e spazi comuni ubicati negli edifici 7 e 8 in Viale delle Scienze;

**Considerato** che i predetti interventi **sono urgenti e necessari** per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura, essendo la didattica uno degli obiettivi dell'Università degli Studi di Palermo e che le aule di cui trattasi sono utilizzate per lo svolgimento delle lezioni che non possono subire interruzioni e per eventi istituzionali già programmati;

**Considerato** che è stato richiesto un sopralluogo alla Ditta Tallilli per determinare tempi e costi e che pertanto l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € 970,00 (oltre IVA) e che la suddetta spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Scuola sulla **voce di costo CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni – E.C. 2019**;

**Considerato** che il servizio di che trattasi **non** è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;

**Considerato** che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**Considerato** che, data l'**urgenza**, si procederà ad affidamento diretto alla Ditta Tallilli senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto si tratta di un intervento urgente necessario alla messa in sicurezza dei suddetti locali ma nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette Linee guida;

**Considerato** che, individuato l'operatore economico, si procederà all'affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida.

**Considerato** che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell'affidamento;

**Considerato** che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo aver accertato la regolare fornitura e l'espletamento degli interventi di manutenzione a regola d'arte;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della Dott.ssa Laura Riera;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## SCUOLA POLITECNICA IL PRESIDENTE

### DETERMINA

- di autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa
- di fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Scuola Politecnica sulla voce di costo **CA.C.B.02.04.35 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni – E.C. 2018;**
- di pubblicare la presente determina sul sito Web nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Visto per la regolarità della procedura  
Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Laura Riera

Il Presidente  
Prof. Maurizio Carta