



Foto 1/2 – Il cortile Abatelli: veduta generale e particolare degli avvallamenti della pavimentazione in ciottoli di fiume



Foto 3 – La scala in pietra sul prospetto settentrionale.





Foto 4/5 – La pavimentazione in basole di pietra di Billiemi della strada interna al Complesso monumentale dello Steri.




Foto 6/7 – Il degrado degli intonaci nel locale di ingresso allo Steri.





Foto 8/9 – Il degrado degli intonaci nel cortile porticato dello Steri.